

HERRAMIENTA PELADORA DE FIBRA TRES AGUJEROS H PF 3-HOLE FIBRE STRIPPING TOOL H PF



Referencia	Reference		H PF
Código	Code		364001
Corte grande	Large cut	mm	1,6 ... 3 > 0,6...0,9
Corte medio	Medium cut	µm	600...900 >250
Corte pequeño	Small cut	µm	250 > 125





- [ES]** - Mantener la herramienta limpia
- Ajustar el tope con la llave allen suministrada para evitar el cierre completo de la pinza y cortar la fibra *
- [EN]** - Keep your tool clean
- Adjust the stop with the supplied allen key in order to avoid the complete closing of the scissors and cutting the fiber *

- 1.** **[ES]** Retirar el trozo de cubierta deseado con el agujero de mayor tamaño. Cortar y arrastrar
[EN] Remove the jacket with the largest notch. Cut and slide
-

- 2.** **[ES]** Cortar las fibras de refuerzo con las tijeras de corte, referencia H TJ
[EN] Cut the fiber with the fiber scissors, reference H TJ
-



- 3.** **[ES]** Retirar la cubierta de 900 μm (fibra ajustada) con el agujero medio. Quedará al descubierto el recubrimiento de 250 μm .
[EN] Remove the 900 μm (adjusted fiber) coating. The 250 μm buffer will be visible
-

*

- 4.** **[ES]** Retirar la cubierta de 250 μm para ver el revestimiento de la fibra de 125 μm . Pasar varias veces aumentando la distancia descubierta.
[EN] Remove the 250 μm buffer to see the 125 μm cladding of the fiber. It is recommended to pass several times while increasing the desired distance.

